



栃木縣地震寫眞 (宇都宮測候所)




No. 1 大沢村農業倉庫の互壞



No. 2 今市町平町道路の地割れ



No. 3 今市町千本木の崩壊



No. 4 国鉄今市駅プラットホームの破損




No. 5 今市町平ヶ崎土藏の石壁の剥落



No. 6 今市町平ヶ崎両大神社の半潰




No. 7 今市町室瀬行川の墓石の移動




No. 8 室瀬行川, 土蔵の石壁脱落



No. 9 室瀬行川 の山崩




No. 10 室瀬行川崩土流約40m押流される



No. 12 今市町下の内行川左岸の山崩




No. 13 落合村板橋石造家屋の被害



No. 14 落合村板橋北方の隆起線




No. 11 室瀬行川の山崩 (中央C及小尖は別の山崩)



No. 15 大沢村役場土蔵の被害



No. 16 沼の内麦畑の崩壊




No. 17 板荷村役場東方県道の崩壊

MORIOKA Wiechert Seismograph

	∇	T_0	U
N-S	77	4.6	5.1
E-W	78	4.5	4.5
U-D	54	4.0	4.0

08^h17^m

08^h24^m




CHICHIBU Portable Seismograph

	∇	T_0	U
N-S	40	4.2	6
E-W	40	4.4	6

08^h17^m

08^h24^m




MAEBASHI

Strong Seismograph
 N-S 2
 E-W 2
 U-D 2


V T₀ U
 5 5 3
 5 5 2

08^h 17^m 08^h 24^m



OSAKA

Wiechert Seismograph



MATSUSHIRO





Wiechert Seismograph

	∇	T_0	ν
N-S	65	4.8	5.7
E-W	69	4.7	5.6
U-D	59	3.0	5.7


8^h17^m

8^h25^m

$\Delta t : 07^s$




0
1 cm
2



TOKYO Strong Seismograph

	∇	T_0	ν
N-S	1	69	32
E-W	1	80	4.1
U-D	1	2.5	1.5






1 min.



08^h17^m

NAGOYA

Wiechert Seismograph



08^h25^m



	V	T	U
2cm	128	37	46
1	121	40	48
0	75	42	46

