

河内大和强震地震計記象 (其の1) 洲本 水平動 (簡單微動計) 上下動 (ウヰーヘルト式)







河内大和强震地震計記象 (其の2) 高 知 (ウヰーヘルト式)




河内大和强震地震計記象 (其の3) 輪 島 (ウヰーヘルト式)



河内大和强震地震計記象 (其の4) 熊 本 (ウキーヘルト式)








(1) 大阪鐡道上大子驛ホーム に龜裂を生じ内側沈下す



(2) 奈良縣生駒郡都跡村西ノ京藥師寺の土塀 の崩壊(塀の厚さ約 45 糎高さ約 2 米)



(3) 都跡村唐招提寺の建物 (鎌倉時代) の側面の破損



(4) 奈良縣磯城郡川西村梅戸の膠工場 の煙突 (基部の徑 2.4 米, 高さ 約 21 米) 上部の破損

(和達, 竹花報文附圖)



(5) 右と略同場所の龜裂




(7) 盤城村如意蓮生院本堂 障子紙の破れ



(6) 大和川沿ひの奈良街道柏原道明寺間 のアスフアルト道路上の横刀龜裂




(8) 大鐵線上太子驛附近の墓地



(9) 柏原町小川沿ひの土藏の破損



(11) 法隆寺築地塀(東西)の破損




(10) 關西線王寺驛陸橋下筋違ひ(北側) 鐵棒の切斷



(12) 太子堂の土塀の破壊

(和達, 竹花報文附圖)





(1)大鐡柏原南口驛北東陸橋石疊の崩 れ。東側より見る。(左圖参照)



(2)柏原町雲觀寺の土塀東へ 倒る。



(3)飛鳥北西山麓葡萄畑の地 **上り**龜裂。



(4)飛鳥北西麥田の中の龜裂 金剛砂採取地跡を又土を 入れて田とした所。



(5)石川村―須賀にて石の鳥居、片足 丈け倒る。



(6) 發光現象を見たと云はれる山を現場 より撮す。



(8)奈良縣高田町煙草工場の煙突折損。



(7) 峠地辷地域大和川切開き工事現場 右手が明神山,左が峠。



(9)奈良縣高田町家屋側壁の龜裂。(壁は東西方向)

(棚橋報文附圖)

河 內 大 和 强 震 被 害 寫 眞



(1)高田町東部の墓石大部分 西側へ倒る。



(4) 高田變電所「アルミニユーム,アレスター」徑 70cm, 長さ3mのもの東側へ傾斜。



(2)高田町の土塀(高さ約 2m, 長さ 10m, 厚さ 40 cm) 東へ倒壊。



(5) 瀬南村南郷西外れの土塀 (厚さ 40cm,長さ 4m,高 さ約 2m) 西側へ倒壊す。



(3)高田公園池畔道路の龜裂 (方向は南北で幅 3 cm, 長さ 6m)。



(6)瀬南村南郷物置小屋の倒 壊。

(7)瀬南村南郷の土塀 (幅 30 cm, 高さ 1.3m, 長さ 7m) 北側へ倒壊す。



(10) 瀬南村と百濟村との境,葛 城川西側堤防上の龜裂。



(8) 瀬南村南郷物置小屋の半 壊。



(11) 百濟村の墓石約 40° 順轉 したもの。



(9)廣瀬村廣瀬西外れ葛城川 東側堤防上の地裂 (幅 10cm)。



(12) 廣瀬村林口の土塀(厚さ 30 cm, 高さ約 1.5m, 長 さ 3 m)西側へ崩落。



(13) 百濟村若宮神社の石燈籠 東側へ倒る。



(16) 生駒郡矢田村新村の石鳥居 (柱の徑 30cm, 高さ 3.5m) 基 石上5em位の所より西側へ倒る。



(14) 箸尾町串玉神社の石燈籠 上部東側へ倒壊。



(17) 矢田村外川富雄川西側堤 防上の龜裂。



(15) 王寺驛南方 500m 葛下川 北側堤 防上の龜裂 (幅 2cm, 長さ 15m)。



(18) 矢田村中村土塀西側へ倒 壊す。