


# 機動観測班の調査箇所(震度6弱以上、6強:2か所、6弱:12か所)



# 震度計の設置状況(震度6強)

クリハラシイチハサマ

## 1. 栗原市一迫(震度6強)



センサーおよび設置台



地震計台の設置状況  
地面との間に隙間



設置状況



オウシュウシコロモガワク

## 2. 奥州市衣川区(震度6強)



センサーおよび設置台(異常なし)



設置状況(異常なし)

## 宮城県栗原市一迫（震度6強）



「国土地理院 50000 分の 1 地図画像」を使用



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計周辺の被害状況



一迫支所庁舎外壁のひび



住宅のブロック塀（一迫支所付近）



一迫支所庁舎外側の階段の陥没



住宅の外壁（一迫支所付近）

## 岩手県奥州市衣川区（震度6強）



## 震度計周辺の被害状況



鳴石橋と道路のつなぎ目部分に約2.5cmの段差



黒滝温泉の200m先の道路の段差（70～100cm）

## 宮城県栗原市栗駒（震度6弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計付近の被害状況



窓ガラスの破損（みちのく伝承館本館）



震度計から北東の空き地に変化なし



被害なし（震度観測局舎とトイレ）



被害なし（みちのく伝承館別館）

## 宮城県栗原市鶯沢（震度 6 弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計付近の被害状況



被害なし（震度計周辺の住家）



### 震度計付近の被害状況



宮城県立鶯沢工業高校のり面崩落  
（震度計から西約 2 km）

## 宮城県栗原市築館（震度 6 弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計付近の被害状況



フェンスひび割れ（栗原市文化会館）



被害なし（栗原市役所）



被害なし（栗原市文化会館前）

## 宮城県大崎市古川三日町（震度6弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計周辺の被害状況



外壁崩落



ブロック塀の倒壊



被害なし（市民ギャラリー）

## 宮城県栗原市金成（震度 6 弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計付近の被害状況



栗原市金成支所入口付近のブロックの沈下



庁舎の犬走り部分のひび割れ。

## 岩手県奥州市胆沢区（震度 6 弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 周辺の被害状況



県道衣川水沢線の状況



水沢区姉体 八房梅天満宮の石灯籠

## 宮城県栗原市志波姫（震度6弱）




「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

## 震度計周辺の被害状況



被害なし（志波姫支所）

## 宮城県大崎市古川北町（震度 6 弱）



### 震度計付近の被害状況



古川北町三丁目の J A 古川 被害なし



古川北町三丁目の古川消防署 被害なし

## 宮城県栗原市花山（震度 6 弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用



「国土地理院 50000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計付近の被害状況



庁舎付近は異常なし



庁舎付近は異常なし

### 震度計周辺の被害状況



国道 398 号線の亀裂（震度計から南東約 3 km）

## 宮城県栗原市高清水（震度6弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計付近の被害状況



墓石の転倒（福現寺）



被害なし（高清水総合支所）震度計設置場所

## 宮城県大崎市鳴子（震度 6 弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

### 震度計付近の被害状況



被害なし（旧鬼首（おにこうべ）中学校）



積みあげた薪がくずれた



住家に被害なし

## 宮城県大崎市田尻（震度 6 弱）



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用



「国土地理院 25000 分の 1 地図画像」を使用

## 震度計付近の被害状況



被害なし（旧田尻町役場）震度計設置場所

## 震度計周辺の被害状況

震度観測点から西に約 4 km



加茂神社  
入り口の石灯籠の倒壊（加茂神社）



参道の石灯籠の倒壊（加茂神社）