

平成 26 年 2 月 15 日
気 象 庁

降雪による運輸多目的衛星「ひまわり 7 号」観測画像データの
受信障害について

運輸多目的衛星「ひまわり 7 号」の観測運用を行っている気象衛星通信所（埼玉県比企郡鳩山町）において、15 日 04 時 00 分の観測から 08 時 00 分の間、降雪の影響により観測画像データが受信できない状況が 9 回発生しました。原因は、降雪及びアンテナに付着した雪により、電波の受信レベルが下がり、正常な受信が行えなかったことによるものです。

なお、衛星本体には異常はありませんでした。08 時 30 分の観測画像データから、通常の状態に回復しています。

（参考） 降雪の影響を受けた画像は以下のとおり；

2 月 15 日

04 時 00 分（全球画像） 一部受信できず
04 時 30 分（北半球画像） 受信できず
05 時 00 分（全球画像） 受信できず
05 時 30 分（北半球画像） 受信できず
06 時 00 分（全球画像） 大部分受信できず
06 時 30 分（北半球画像） 受信できず
07 時 00 分（全球画像） 受信できず
07 時 30 分（北半球画像） 受信できず
08 時 00 分（全球画像） 受信できず

問い合わせ先：

気象庁観測部気象衛星課

TEL 03-3212-8341(代) 内線 2273

03-3201-8677(直通)