



平成 21 年 11 月 12 日

航 空 局

気 象 庁

運輸多目的衛星新1号(ひまわり6号)の異常について(第3報)

1. 11 月 11 日 21 時 26 分に発生しました「運輸多目的衛星新1号(ひまわり6号)」の電波の送受信ができない状況については、姿勢安定装置※1 の異常により、同衛星の姿勢が不安定となったため生じたものと判明いたしました。
2. 姿勢を安定させるための所定の作業を行い、11 月 12 日 02 時 17 分に姿勢が安定いたしました。
3. 気象観測については、11 月 12 日 01 時 00 分から「運輸多目的衛星新2号(ひまわり7号)」により緊急バックアップ観測を実施していましたが、11 月 12 日 13 時 00 分(全球画像)から「運輸多目的衛星新1号(ひまわり6号)」による観測を再開し、「運輸多目的衛星新2号(ひまわり7号)」のバックアップ観測を終了しました。

(参考)

「ひまわり6号」の障害発生から「ひまわり7号」によるバックアップ開始までに観測できなかった画像は以下のとおり;

11 月 11 日 21 時 30 分(南半球画像)	11 月 11 日 22 時 00 分(全球画像)
11 月 11 日 22 時 30 分(北半球画像)	11 月 11 日 23 時 00 分(全球画像)
11 月 11 日 23 時 30 分(北半球画像)	11 月 12 日 00 時 00 分(全球画像)
11 月 12 日 00 時 30 分(半球画像)	

※1) ホイールと呼ばれるコマを回転させることで衛星の姿勢を保つために衛星内部に搭載された装置。

問い合わせ先 :

(航空関係)

航空局管制保安部管制技術課

TEL 03-5253-8111(代) 内線 51141

03-5253-8742(直通)

(気象関係)

気象庁観測部気象衛星課

TEL 03-3212-8341(代) 内線 2272

03-3201-8677(直通)