

昭和二年九月二十七日發行

# 驗震時報

北丹後烈震報告

第三卷  
第一號

驗震時報 第三卷 第一號

昭和二年三月七日北丹後烈震報告

目次

口繪

北丹後地震の地震計記象寫真三葉（國富報文附圖）

北丹後地震激震地に於ける被害狀態の寫真

自第一圖至第二十三圖 國富、鷺坂報告附圖

自第二十四圖至第四十八圖 和達、加藤踏查地寫真

自第四十九圖至第五十四圖 八鍬、高谷、一木、棚橋報告附圖

自第五十五圖至第六十四圖 八鍬、棚橋報告附圖

自第六十五圖至第六十八圖 高谷、一木報告附圖

自第六十九圖至第一百圖 關、小野、棚橋報告附圖

自第二百二圖至第二百五圖 室伏、山崎報告附圖

北丹後地震と割目の研究寫眞

自第六十六圖至第九十九圖 藤原、高山報告附圖

北丹後地震踏査寫眞

自第一百十圖至第一百二十圖 藤原、高山、岩見報告附圖

一、北丹後烈震概説

二、北丹後地方の地質狀態

三、北丹後烈震の震度被害分布及地鳴觀測

四、北丹後烈震に現はれたる斷層

五、北丹後烈震發震の導因たる可き氣壓に就きて

六、北丹地震と深層地震

七、北丹後烈震の驗震學的考察

八、北丹後烈震餘震調查

國富信一

國富信一

佐藤秀雄

佐藤秀雄

國富信一

石川高見

和達清夫

國富信一

鷺坂清信

九、北丹後地震と割目の研究

十、北丹後烈震激震區域の踏査報告

十一、北丹後大地震實地踏査概況第一報告

(一) 豊岡より岩屋迄

(二) 峰山、郷、網野方面

(三) 市場、加悦、岩瀧方面

十二、北丹後大地震實地踏査概況第二報告

棚	小	關	一	高	棚	八	棚	一	高	八	鷺	國	高	藤
橋	野			谷	橋	欽	橋	谷	欽		坂	富	山	原
		和	木	靜	嘉	利	嘉	木	靜	利	清	信	威	咲
嘉	英				市	助	市	茂	馬	助	信	一	雄	平
市	男	男	茂	馬	市	助	市	茂	馬	助	信	一	雄	平

十三、北丹後大地震實地踏查概況第三報告

十四、北丹後地震踏查報告

室 伏 萬 吉  
山 崎 兵 次 郎  
藤 原 咲 平  
高 山 威 雄  
岩 見 憲 逸