

## 運輸多目的衛星新1号(ひまわり6号)の姿勢の異常について (第二報)

1. 本日午前0時57分に発生した衛星の姿勢の不具合に関しては、午前5時前に姿勢は復旧しました。
2. その後衛星の姿勢制御等の機能確認を実施し、異常が無いことが確認されたことから、09時26分から順次ミッション機器の電源を再投入し、機能の確認を行っています。
3. 11時現在、気象通信機器の機能は回復し、米国極軌道衛星(NOAA)の画像をひまわり6号経由で配信しています。
4. なお、観測機器については現在、状態を確認中です。

**【本件に関する問い合わせ先】**

(航空関係)

航空局 管制保安部 管制技術課 航空衛星室  
03-5253-8111 (内線 51-142)

(気象関係)

気象庁 観測部 気象衛星課  
03-3212-8341 (内線 2272)