



平成 21 年 11 月 11 日

航 空 局

気 象 庁

### 運輸多目的衛星新1号(ひまわり6号)の異常について

1. 「運輸多目的衛星新1号(ひまわり6号)」は、本日21時26分より、通常使用される電波の送受信ができない状態が続いております。
2. 緊急用のチャンネル(USB)では電波は捕捉できていることから、何らかの原因により、衛星の異常が発生したと考えられます。
3. 予め定められた手順に従い復旧に努めているところ。
4. 航空管制機能については、「運輸多目的衛星新2号機(ひまわり7号)」に切り替えて、正常に働いており、運用への影響はありません。

### 5. 気象観測への影響

現在までに欠測した観測は以下のとおり;

- 11 月 11 日 22 時 00 分(全球画像)
- 11 月 11 日 22 時 30 分(北半球画像)
- 11 月 11 日 23 時 00 分(全球画像)
- 11 月 11 日 23 時 30 分(北半球画像)

現在、「運輸多目的衛星新2号機(ひまわり7号)」による緊急バックアップ観測の準備を行っており、11月12日 午前1時頃観測開始見込み。

問い合わせ先 :

(航空関係)

航空局管制保安部管制技術課

TEL 03-5253-8111(代) 内線 51141

03-5253-8742(直通)

(気象関係)

気象庁観測部気象衛星課

TEL 03-3212-8341(代) 内線 2272

03-3201-8677(直通)