

降雪による運輸多目的衛星「ひまわり 6 号」観測画像データの受信障害について

運輸多目的衛星「ひまわり 6 号」の観測運用を行っている気象衛星通信所（埼玉県比企郡鳩山町）において、9 日 22 時 00 分の観測から 10 日 01 時 00 分の間、降雪の影響により観測画像データが受信できない状況が 7 回発生しました。原因は、降雪及びアンテナに付着した雪により、電波の受信レベルが下がり、正常な受信が行えなかったことによるものです。

なお、この間、実況監視及び予報業務に特段の影響はありませんでした。また、衛星本体には異常はなく、通報局資料の中継業務（※）についても影響はありませんでした。本日（10 日）01 時 30 分の観測画像データから、通常の状態に回復しています。

（※）「ひまわり」を経由して、離島・船舶等の観測データを中継する業務。

（参考） 降雪の影響を受けた画像は以下のとおり；

3月 9日	22時00分	（全球画像）	受信できず
3月 9日	22時30分	（北半球画像）	一部受信できず
3月 9日	23時00分	（全球画像）	一部受信できず
3月 9日	23時30分	（北半球画像）	一部受信できず
3月10日	00時00分	（全球画像）	受信できず
3月10日	00時30分	（北半球画像）	受信できず
3月10日	01時00分	（全球画像）	受信できず

問い合わせ先：
気象庁観測部気象衛星課
TEL 03-3212-8341(代) 内線 2272
03-3201-8677(直通)