

運輸多目的衛星新2号（ひまわり7号）の気象観測の地上処理システムの異常について

1. 「運輸多目的衛星新2号（ひまわり7号）」の気象観測の地上処理システムに障害が発生しているため、本日の15時00分の画像（全球画像）より、「運輸多目的衛星新1号（ひまわり6号）」の観測画像の配信を開始しました。
2. 「運輸多目的衛星新2号（ひまわり7号）」の衛星本体の機能には異常ありません。
3. なお、障害の原因については調査中です。

（参考） 「ひまわり7号」の障害発生から「ひまわり6号」による観測開始までに正常に配信できなかった画像は以下のとおり。

- 10月7日 12時00分（全球画像）
- 10月7日 12時30分（北半球画像）
- 10月7日 13時00分（全球画像）
- 10月7日 13時30分（北半球画像）
- 10月7日 14時00分（全球画像）
- 10月7日 14時30分（北半球画像）

問い合わせ先：  
気象庁観測部気象衛星課  
TEL 03-3212-8341(代) 内線 2272