

令和2年3月13日02時18分の石川県能登地方の地震 における震度観測点の観測環境点検結果について

最大震度5強を観測した震度観測点「輪島市鳳至町（わじましふげしまち）」、「輪島市門前町走出（わじましもんぜんまちはしりで）」について点検した結果、震度計台や周囲の地盤等に震度観測に影響を与えるような異常は認められませんでした。

令和2年3月13日02時18分の石川県能登地方で発生した地震で最大震度5強を観測した震度観測点「輪島市鳳至町（わじましふげしまち）」、「輪島市門前町走出（わじましもんぜんまちはしりで）」について、震度観測点の観測環境が地震によって変化していないかを点検するため、金沢地方気象台は本日（3月13日）、現地調査を実施しました。

点検の結果は下表のとおり、震度計台や周囲の地盤等に震度観測に影響を与えるような異常は認められませんでした。

	観測震度	震度観測点名	点検結果
石川県	5強	輪島市鳳至町	異常なし
石川県	5強	輪島市門前町走出*	異常なし

*は気象庁以外の観測点

問い合わせ先：地震火山部地震津波監視課 担当 黒木
電話 03-3212-8341（内線 4713） FAX 03-3215-2963