

令和4年1月4日06時09分頃の父島近海の地震 における震度観測点の観測環境点検結果について

最大震度5強を観測した震度観測点「小笠原村母島（おがさわらむらははじま）」について点検した結果、震度計台や周囲の地盤等に震度観測に影響を与えるような異常は認められませんでした。

令和4年1月4日06時09分頃の父島近海で発生した地震で最大震度5強を観測した震度観測点「小笠原村母島（おがさわらむらははじま）」について、震度観測点の観測環境が地震によって変化していないかを点検するため、気象庁本庁（父島気象観測所）は本日（1月5日）、現地調査を実施しました。

点検の結果は下表のとおり、震度計台や周囲の地盤等に、震度観測に影響を与えるような異常は認められませんでした。

	観測震度	震度観測点名	点検結果
東京都	5強	小笠原村母島	異常なし

問い合わせ先：地震火山部地震津波監視課 担当 黒木
電話 03-6758-3900（内線 5135）